



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO

ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO GOIÁS ESPORTE CLUBE



Este laudo técnico está vinculado a ART de nº. 1020230330858 e refere-se à vistoria no Estádio Hailé Pinheiro.



**GOIÁS
ESPORTE
CLUBE**

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome oficial: ESTÁDIO HAILÉ PINHEIRO	
Apelido: SERRINHA	
Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, Setor Bela Vista	
Cidade: Goiânia	Nº: 721
Estado: Goiás	CEP: 74.823.030
Site: www.goiasec.com.br	Telefone: (62)3946-7437
Modelo de negócio: Privado	
Gestor do Estádio: Aledino Montes	
E-mail: eventos@goiasec.com.br	Telefone: (62)3946-7437
Cargo: Gestor	
CLUBE USUÁRIO	
Clube: GOIÁS ESPORTE CLUBE	
E-mail: secretariageral@goiasec.com.br	Telefone: (62)3946-7437
Site: www.goiasec.com.br	

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: GOIÁS ESPORTE CLUBE	
Nome: Nabi José Curi Neto	Telefone: (62)3946-7437
Cargo: Engenheiro	
CPF: 959.006.911-87	
E-mail: nabicuri@goiasec.com.br	

3. VISTORIA

Data: 19/12/2023	Hora: 10:00
------------------	-------------



SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO	4
2- HISTÓRIA TÉCNICA – METODOLOGIA	4
3- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO.....	7
4- LOCALIZAÇÃO	9
5- CROQUI DO ESTÁDIO.....	10
6- SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS	11
7- INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO.....	13
8- ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO	46
9- REGISTRO FOTOGRÁFICO:.....	48
10- CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	58
ANEXOS.....	60
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Engenheiro Civil.....	60
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Engenheiro Eletricista	61
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PRÓVISÓRIO.....	62
CERCON	63
ALVARÁ SANITÁRIO	64
LICENÇA AMBIENTAL.....	65
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.....	Erro! Indicador não definido.
LAUDO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA.....	67
LAUDO DE DEDETIZAÇÃO	68
CHECK LIST DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO	Erro! Indicador não definido.



1- INTRODUÇÃO

No dia 19 de Dezembro de 2023, foi realizada vistoria técnica, conforme solicitação da equipe técnica do Estádio Hailé Pinheiro, sendo que o Laudo faz referência as manifestações patológicas do sistema construtivo da Edificação, tanto quanto as manifestações patológicas da falha ou ausência de manutenção do referido estádio.

Durante a vistoria foi realizada uma anamnese da edificação juntamente com o responsável técnico e engenheiro civil Nabi José Curi Neto.

Foram coletados relatos verbais, bem como a verificação do local com ensaios não destrutivos e registros fotográficos com o objetivo de fundamentar as não conformidades encontradas na área comum da edificação.

2- VISTORIA TÉCNICA – METODOLOGIA

O presente trabalho foi iniciado com uma análise *in loco* da Edificação. É importante destacar que foi realizada a entrevista com o responsável Técnico e Engenheiro Civil Nabi José Curi Neto, priorizando definir as diretrizes da vistoria. Após a entrevista inicial, foi realizada a vistoria na área comum da edificação, verificando o sistema construtivo para elaboração do laudo técnico que consta:

- Vistoria Preliminar:
- Anamnese realizada por Especialista em Avaliações e Perícias de Engenharia, sendo profissional Engenheiro Civil, para compreensão e magnitude das manifestações patológicas;
- Inspeção minuciosa utilizando-se de aparato completo para correto diagnóstico de possíveis não conformidades.

- Análise geral das estruturas e complementares;
- Análise da Estrutura;
- Análise das Manifestações Patológicas;
- Análise e recomendações técnicas para tratamentos;

Falhas:



As falhas podem ser classificadas em:

- **De planejamento:** Decorrentes de falhas de procedimentos e especificações inadequados do plano de manutenção, sem aderência a questões técnicas, de uso, de operação, de exposição ambiental e, principalmente, de confiabilidade e disponibilidade das instalações, consoante a estratégia de Manutenção. Além dos aspectos de concepção do plano, há falhas relacionadas às periodicidades de execução;
- **De execução:** Associada às manutenções provenientes de falhas causadas pela execução inadequada de procedimentos e atividades do plano de manutenção, incluindo o uso inadequado dos materiais;
- **Operacionais:** Relativas aos procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes;
- **Gerenciais:** Decorrentes da falta de controle de qualidade dos serviços de manutenção, bem como da falta de acompanhamento de custos da mesma.

Grau de risco:

Segundo a instrução normativa do IBAPE (2012) a classificação quanto ao grau de risco de uma anomalia ou falha deve sempre ser fundamentada, considerando os limites e os níveis da Inspeção Predial realizada, sendo o mesmo classificados em:

- **Crítico:** Risco de provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e funcionalidade causando possíveis paralisações; aumento excessivo de custo de manutenção e recuperação; comprometimento sensível de vida útil.
- **Médio:** Risco de provocar a perda parcial de desempenho e funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, e deterioração precoce.
- **Mínimo:** Risco de causar pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário.

As construções de edificações são compostas por sistemas e subsistemas, sendo assim conforme a figura abaixo, podemos ilustrar o que faz parte do sistema principal de

uma edificação, sendo compostas por Pilares, Vigas, Lajes e Alvenarias.

As alvenarias podem ser de Vedação, Alvenaria Estrutural, e Alvenaria de concreto auto-cravados dentre outros.




Figura 4. – Ilustração de elementos da estrutura.

O sistema estrutural do empreendimento desempenha **função estrutural**, sendo responsável pela estabilidade da edificação.

Na estrutura, a transferência de todas as cargas atuantes para as fundações é feita através de elementos lineares denominados lajes, vigas e pilares.

Lajes: elementos estruturais planos que recebem as ações diretas das cargas (pisos, alvenarias, móveis, etc.). Os carregamentos são aplicados ao longo de sua superfície.

Vigas: peças lineares horizontais que recebem os carregamentos advindos das lajes. São peças periféricas às lajes e responsáveis pelas distribuições das cargas para os pilares.

Pilares: peças lineares verticais, cujos carregamentos principais provenientes das vigas são neles concentrados e distribuídos para as fundações.

Alvenaria de Vedação: É um sistema de construção em que os blocos têm a função de fechar uma estrutura e fazer a divisão entre os cômodos. Na alvenaria de vedação, as paredes suportam apenas o próprio peso e as cargas das janelas e portas instaladas.



3- CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

Este laudo refere-se ao Estádio Hailé Pinheiro, situado no endereço Av. Edmundo P. de Abreu, 721, St. Bela Vista, Goiânia – GO, também conhecido como estádio da Serrinha está estrategicamente localizado em região central, anexo à concentração e a sede administrativa do clube. O empreendimento localiza-se entre a Avenida 85 (via arterial de 1ª categoria de pista dupla), Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu (via arterial de 2ª categoria de pista dupla), Rua T62 e Rua S5.

O estádio em questão foi inaugurado em 08/2/1995 com capacidade para 6.403 pessoas, passando por expansões em 2003, 2013, 2018 e 2020, chegando à capacidade de público atual de 14.525 pessoas.

De forma discriminada o estádio conta com:

- 1- Um campo em grama, com dimensões oficiais de 105x68m e área total de 7.140,00m²;
- 2- Três bilheteiras para acesso aos setores leste, sul e oeste;
- 3- Um vestiário para acomodação dos atletas da casa, visitantes, arbitragem, VAR e sala de imprensa;
- 4- Um camarote para acomodar a administração do estádio e salas para acomodação da comissão técnica visitante e das salas de controle operacional;
- 5- Um telão em LED;
- 6- Três arquibancadas para acomodação de público;
- 7- Bares e banheiros distribuídos de forma estratégica;
- 8- Uma tribuna de honra para acomodar conselheiros e 10 cabines de rádio para a imprensa em geral.

Finalizada a construção do setor de cadeiras leste a área do empreendimento passou a ser de 18.997,79 m². As arquibancadas do estádio estão setorizadas, separadas fisicamente por portões controlados por equipe de segurança privada, sua característica construtiva é predominantemente em concreto pré-moldado, mas a edificação contém partes edificadas em estrutura metálica. O complexo edificado tem formato retangular e



conta com cobertura disposta no setor de cadeiras leste.

Existem bilheterias dedicadas para os setores: de visitantes, para o setor de cadeiras leste, para a tribuna de honra e para acesso de público do setor sul, nomeado de tobogã força. O acesso para a tribuna de honra e para as cabines de rádio é feito pelo estacionamento de veículos, que tem capacidade para 168 carros.

Os acessos da torcida visitante ocorrem pela bilheteria localizada na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu e o acesso dos torcedores da casa ocorre pelas bilheterias localizadas na Rua S-5.

A edificação é constituída por diversas edificações, para atendimento às demandas de público em geral. Destacando-se:

INSTRUMENTO	QUANTIDADE
Banheiro Masculino	07
Banheiro Feminino	07
Banheiro PNE	11
Bebedouro	20
Bilheteria	03
Catraca Normal	24
Catraca PNE	02
Escadas	12
Almoxarifado	01
Sala de Monitoramento de Câmeras	01
Portão de Saída (4,5 metros)	03
Portão de Saída (6,5 metros)	01
Portão de Saída (2,85 metros)	01
Portão de Saída (3,5 metros)	08
Celas	02
Área para torcida visitante (até 1200 pessoas)	01
Administração	01
Gerador	03
Sala de atendimento médico	01
Luminárias de emergência	32
Extintores	29
Vestiário de jogadores	02
Sala de arbitragem	02



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Sala de doping	01
Cabines de radio	10
Cabines de imprensa	02
Bar/ Lanchonete	04
Juizado da Infância e Juventude	01
Polícia Militar	01

4- LOCALIZAÇÃO

A edificação está situado no endereço Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, nº721, Setor Bela Vista, Goiânia/Goias, CEP: 74.823.030.





Figura 1 – Imagem área. Fonte: Google Maps: 20/12/2023



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

5- CROQUI DO ESTÁDIO



- **LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESTÁDIO**

Público Total	
Oeste Visitantes	1.344,00
Oeste Local	1.232,00
Sul Inferior	1.859,00
Sul Superior	2.550,00
Leste Superior	2.517,00
Leste Inferior	2.240,00
Norte	324,00
Tribuna	275,00
Camarote	184,00
Público Flutuante	2.000,00
Total	14.525,00



- **INFORMAÇÕES PERTINENTES AO LAUDO**

A edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra incêndio:

Extintores de incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência
Brigada de Incêndio

6- SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

Durante a visita técnica foram avaliadas as seguintes estruturas:

6.1 Sistema Estrutural

Foram verificadas com a inspeção visual, os elementos estruturais bem como:

Pilares, vigas, Lajes, consoles, marquise, cobertura, arquibancadas e juntas de dilatação.

Durante a vistoria técnica, não foram realizados ensaios destrutivos, a fim de constatar somente falhas construtivas ou falhas de manutenções.

6.2 Sistema de vedação e revestimentos

Foram verificados os sistemas de vedações em alvenaria externos e internos, atestando suas condições atuais.

6.3 Sistema de esquadrias

Foram inspecionados os sistemas de esquadrias gerais da edificação, bem como: Gradis, guarda-corpos e alambrados.

6.4 Sistema de coberturas

Foram avaliados os sistemas de coberturas, sua estrutura e possíveis manifestações patológicas.

6.5 Instalações Hidrossanitárias

Foi realizada a inspeção dos sistemas de Instalações Hidrossanitárias visando verificar se possui vazamentos ou danos nas tubulações existentes.



A análise técnica visa verificar a integridade física das tubulações de água pluvial, reservatórios de água potável e demais instalações em geral.

6.6 Sistema de Instalações Elétricas e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Os sistemas de Instalações Elétricas e Sistema de SPDA foram verificados as proteções, circuitos, disjuntores, fiação, motores, iluminação, SPDA e Telefonia, a fim de garantir que o sistema esteja de acordo com o projeto e suas manutenções.

6.7 Sistema de combate a incêndio

Elementos de combate e controle em geral, sinalizações e rota de fuga, numeram de saídas de emergências e outros. Foram verificados os seguintes itens: extintores; hidrantes; saídas de emergência; brigadas de incêndio (ABNT NBR 14276); sinalização de emergência; e outros, em função da especificidade do estádio.

6.8 Acessibilidade

Visando proporcionar mais conforto e segurança para os usuários, foram verificados todos os acessos para pessoas com deficiência ou com a mobilidade reduzida, sendo acesso a idosos, gestantes, obesos ou qualquer outra pessoa que não se sinta suficientemente incluso no espaço urbano, verificando assim também o dimensionamento de rampas de acesso e sinalizações horizontais e verticais.

6.9 Conforto

Restrito aos aspectos físicos e de comunicação analisados a partir das condições oferecidas aos usuários da edificação. Destaca-se que, na falta de legislação específica para as condições de conforto em estádios de futebol, foram estendidas e adaptadas a estes edifícios as exigências dos usuários das edificações, expressas na norma ABNT NBR 15575-1:2013, no que concerne às diferentes condições de conforto e segurança:



segurança no uso e na operação, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil e antropodinâmico.

7- INSTRUMENTOS DE VERIFICAÇÃO

7.1 SISTEMA ESTRUTURAL – ARQUIBANCADA SUL

Setor: ARQUIBANCADA SUL

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

ARQUIBANCADAS

As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Foram constatadas falhas na pintura da arquibancada, sendo uma falha funcional, não traz risco a integridade da edificação.

Foi executado algum reparo no setor depois da construção?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

JUNTAS

As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Verificou-se a ausência de manutenção dos sistemas de juntas de dilatações e juntas estruturais da edificação, apresentando desgaste excessivo.
A falha ou ausência de manutenção deste sistema pode gerar infiltrações e escoamento de água para os sistemas estruturais, causando assim corrosão das armaduras.

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



Setor: ARQUIBANCADA OESTE - TRIBUNA

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ARQUIBANCADAS



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Foram constatadas falhas na pintura da arquibancada, sendo uma falha funcional, não traz risco a integridade da edificação.

Foi executado algum reparo no setor depois da construção?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

JUNTAS

As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Verificou-se a ausência de manutenção dos sistemas de juntas de dilatações e Juntas Estruturais da edificação, apresentando desgaste excessivo.
A falha ou ausência de manutenção deste sistema pode gerar infiltrações e escoamento de água para os sistemas estruturais, causando assim corrosão das armaduras.

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: ARQUIBANCADA LESTE

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ARQUIBANCADAS

As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Funcional

Classificação do Risco

Mínimo

Médio

Crítico

Observações:

Foram constatadas falhas na pintura da arquibancada, sendo uma falha funcional, não traz risco a integridade da edificação.

Foi executado algum reparo no setor depois da construção?

Sim

Não

Não Aplicável

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?

Sim

Não

Não Aplicável

JUNTAS

As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

Classificação da Anomalia

Endógena

Exógena

Natural

GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

✓ Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- ✓ Médio
- Crítico

Observações:

Verificou-se a ausência de manutenção dos sistemas de juntas de dilatações e Juntas Estruturais da edificação, apresentando desgaste excessivo.

A falha ou ausência de manutenção deste sistema pode gerar infiltrações e escoamento de água para os sistemas estruturais, causando assim corrosão das armaduras.

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- ✓ Não
- Não Aplicável

Setor: Arquibancada Leste**PILARES**

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- ✓ Não
- Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- ✓ Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ARQUIBANCADAS

As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Foram constatadas falhas na pintura da arquibancada, sendo uma falha funcional, não traz risco a integridade da edificação.

Foi executado algum reparo no setor depois da construção?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

O setor sofreu adição de carregamento por obras pós-projeto?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

JUNTAS

As juntas de dilatação do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:



Verificou-se a ausência de manutenção dos sistemas de juntas de dilatações e Juntas Estruturais da edificação, apresentando desgaste excessivo.

A falha ou ausência de manutenção deste sistema pode gerar infiltrações e escoamento de água para os sistemas estruturais, causando assim corrosão das armaduras.

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Vestiário

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Bilheteria de Visitantes

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Não
- Não Aplicável

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Entrada Norte

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável
- Médio
- Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Não Aplicável

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

Setor: Bilheterias

PILARES

Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

VIGAS

As vigas do setor apresentam alguma anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

LAJES

As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

Médio

Crítico

CONSOLES

Os consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

FUNDAÇÕES

As fundações do setor apresentam algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Áreas Técnicas

RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água potável do setor apresentam alguma anomalia ?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

CASA DE MAQUINAS

A casa de Maquinas do estádio apresenta algum tipo de anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Tribuna

Existem falhas no Setor de Tribuna da Edificação ?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Arquibancada de Sócio/Imprensa

Existem falhas no setor de Arquibancada de Sócio da Edificação ?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Setor: Vestiário

Existem falhas no Vestiário da Edificação ?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Foi constatado que os vestiários possuem infiltrações decorrentes de vazamentos das juntas de dilatação.

Setor: Bilheteria de Visitantes

Existem falhas no sistema de Bilheteria ?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Entrada Norte

Há falhas no sistema?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Entrada Sul

Há falhas no sistema?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

7.2 SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO

PISOS

Os pisos do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

PAREDES

As paredes do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

REVESTIMENTOS

Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

EMPENAS

As empenas do setor apresentam alguma anomalia?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ALVENARIAS

As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

RECOBRIMENTOS

O revestimento das armaduras apresenta alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

BLOCOS ESTRUTURAIS

Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

JUNTAS DE DILATAÇÃO

As juntas de dilatação do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

7.3 SISTEMA DE ESQUADRIAS

GRADIS

Os gradis do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

GUARDA-CORPOS

Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Classificação da Anomalia

- Endógena
- Exógena
- Natural
- Funcional

Classificação do Risco

- Mínimo
- Médio
- Crítico

Observações:

Verificou-se que o Guarda-Corpo de vidro está empenado. Mas sua estrutura não apresenta risco aos usuários.

ALAMBRADOS

Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia?

- Sim
- Não



Não Aplicável

PORTAS E PORTÕES

As portas e portões do setor apresentam alguma anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

JANELAS

As janelas do setor apresentam alguma anomalia?

Sim

Não

Não Aplicável

7.4 SISTEMA DE COBERTURAS

Setor: Tribuna

Há falhas no sistema?

Sim

Não

Não Aplicável

Setor: Arquibancada de Sócio/Imprensa

Há falhas no sistema?

Sim

Não

Não Aplicável

Setor: Vestiário

Há falhas no sistema?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Bilheteria de Visitantes

Há falhas no sistema?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Entrada Norte

Há falhas no sistema?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Setor: Entrada Sul

Há falhas no sistema?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

7.5 SISTEMA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INTERFACES

Há anomalias nas interfaces das tubulações, conexões e acabamentos?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL - ESTANQUEIDADE DA TAMPA

Possui Tampa de Fechamento (Verificar se a tampa é estanque)?



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Sim
- Não
- Não Aplicável

REVESTIMENTO INTERNO

Possui revestimento interno (Verificar se está em boas condições)?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO

Tubulações, conexões e peças de acabamento (Verificar se está em boas condições)?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

LOCALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO

As captações estão devidamente localizadas?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

RALOS

Avaliação do estado de conservação do sistema de escoamento quanto a ralos, entupimentos, destino das águas.

- Sim
- Não
- Não Aplicável

VAZAMENTO DE ESGOTO

Há manchas de infiltração nas bacias sanitárias e/ou mictórios (faces internas e externas) que caracterizam vazamentos e infiltrações de esgotos?

- Sim
- Não



Não Aplicável

Vasos sanitários (quantidade relativa à capacidade total liberada em cada setor) É obedecida a relação de um vaso sanitário para cada 500 espectadores?

Sim

Não

Não Aplicável

7.6 SISTEMA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

O Estádio recebe energia em Média Tensão?

Sim

Não

Não Aplicável

Para-raios de distribuição

Satisfatório

Insatisfatório

Não Aplicável

SUBESTAÇÃO PRINCIPAL

Edificação em alvenaria ou cubículo metálico: verificar ferragens, limpeza, acesso, portas, grades, placas de advertência, equipamentos de proteção e manobra (bastões, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espaçamentos mínimos.

Satisfatório

Insatisfatório

Não Aplicável



Transformadores (a óleo ou seco): verificar vazamentos, ruídos excessivos, limpeza, buchas de alta e baixa tensões, terminações de alta e baixa tensões, radiadores, relés de proteção, instrumentos de medição, nível do óleo e teste de rigidez do óleo isolante.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

A subestação tem capacidade instalada maior ou igual a 300kVA?

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Medidores de energia: verificar condições gerais de funcionamento.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Rede de distribuição em Baixa Tensão (BT)

Estado geral dos circuitos: verificar isolação, emendas, limpeza e caixas de passagem.

Medidores de energia: Condições gerais de funcionamento.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Equipamentos: verificar operação e sinais de aquecimento dos equipamentos instalados como disjuntores, fusíveis, relés, seccionadoras, contadores, minuterias, reatores e barramentos de neutro e proteção (terra), além da fixação, identificação e limpeza.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável



Circuitos elétricos em geral

Estado geral: verificar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e ressecamento da isolação dos condutores e de seus elementos de conexão, fixação e suporte.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Tomadas e interruptores: verificar operação e proteção contra contatos direto e indireto.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Equipamentos elétricos

Chuveiros, motores, fornos e aquecedores elétricos: verificar conformidade do sistema de alimentação e das proteções obrigatórias.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

O estádio possui geração em emergência:

- Sim
- Não
- Não Aplicável

Sistema de iluminação do estádio

Estado geral: verificar limpeza, fixação dos equipamentos e segurança contra contatos diretos e indiretos.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável



Luminárias: verificar funcionamento, estado de conservação, orientação do foco, reatores e lâmpadas.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Quadro elétrico de acionamento: verificar funcionamento e estado de conservação de equipamentos como fusíveis, disjuntores, seccionadoras e contactores.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Sistema de iluminação de emergência

Unidades autônomas de iluminação: verificar limpeza, estado de conservação e operação, centrais de comando e supervisão, baterias e lâmpadas.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Conclusão do Laudo de Engenharia quanto a Instalações Prediais Elétricas:

- Aprovado
- Aprovado com Ressalvas
- Reprovado

Aterramento e equipotencialização

Sistema de aterramento geral: verificar existência de aterramento por meio das armaduras do concreto das fundações, fitas, barras ou cabos metálicos, malhas ou anéis metálicos enterrados circundando o perímetro da edificação, complementadas ou não por hastes metálicas verticais.

- Satisfatório
- Insatisfatório



Não Aplicável

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Projeto de SPDA: verificar existência do projeto e conformidade às instalações existentes de SPDA.

- Satisfatório
 Insatisfatório
 Não Aplicável

Componentes do SPDA: verificar estado de conservação de conexões, de todos os componentes dos subsistemas de captação, de descida e aterramento e se fixações estão firmes e livres de corrosão.

- Satisfatório
 Insatisfatório
 Não Aplicável

Resistência de aterramento: obter ensaio de resistência de aterramento conforme orientação normativa. Caso a estrutura utilize as fundações como eletrodo de aterramento desconsiderar este item.

- Satisfatório
 Insatisfatório
 Não Aplicável

Conclusão do Laudo de Engenharia quanto ao SPDA:

- Aprovado
 Aprovado com Ressalvas
 Reprovado

7.7 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

HIDRANTES

Instalação e quantidades devem obedecer ao Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, aprovado no Corpo de Bombeiros; A manutenção deve ser periódica.

GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

EXTINTORES

Instalação e quantidades devem obedecer ao Projeto de Proteção e Combate a Incêndio, aprovado no Corpo de Bombeiros; A manutenção deve ser periódica.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

LARGURAS DAS SAIDAS DE EMERGÊNCIA

A largura das saídas deve ser medida em sua parte mais estreita, não sendo admitidas saliências de alizares, pilares, e outros, com dimensões maiores, e estas somente em saídas com largura superior a 1,20 m.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em angulo de 180º, em seu movimento de abrir, no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,20 m para as ocupações em geral.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro de rotas de saída, em angulo de 90º, devem ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,10 m.



- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Distâncias máximas a serem percorridas.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Rampas.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

Escadas.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Características da Sinalização de Emergência.

- Satisfatório
- Insatisfatório
- Não Aplicável

MOTOR A EXPLOSÃO DO GERADOR

O motor a explosão do gerador do setor apresenta alguma anomalia?

- Sim
- Não
- Não Aplicável



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

7.8 ACESSIBILIDADE

SISTEMA DE ACESSOS AO ESTÁDIO

O estádio possui algum estacionamento para torcedores? **Sim**

O estádio possui área de desembarque para torcedores? **Não**

Qual o número total de vagas neste estacionamento? **300 vagas**

PASSEIOS E CALÇADAS DE ACESSO AOS PORTÕES

Identificação do acesso (portão ou entrada): **Os acessos ao estádio estão nivelados.**

ACESSOS PARA AMBULÂNCIAS

Existe pelo menos um portão por onde entre uma ambulância? **Sim**

Há anomalias no acesso da ambulância? **Não**

CIRCULAÇÕES INTERNAS

Existe rota acessível atendendo pelo menos aos setores onde existam espaços para PCR, assentos para PO, PMR E PCD? **Sim**

A rota acessível apresenta alguma não conformidade? **Não**

CIRCULAÇÕES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS FIXAS

As escadas atendem os requisitos de acessibilidade? **Sim**

As escadas apresentam alguma anomalia? **Não**

SISTEMA DE MOBILIÁRIO - GUICHÊS DE BILHETERIA

Em todo o estádio existe pelo menos um guichê de bilheteria para atendimento preferencial?

Sim

Não



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Não Aplicável

GUICHÊS DE PONTOS DE VENDA

Há bares, lojas, lanchonetes, no estádio? Sim

Existe pelo menos um guichê de venda de tíquetes ou de pagamento de compras para atendimento preferencial? Sim

BANCADAS DE PONTOS DE VENDA

Na bancada de atendimento deste bar/lanchonete há um espaço para atendimento preferencial?

Sim, no setor de cadeiras leste as bancadas tem altura para atendimento de cadeirantes.

GUARDA-CORPOS

Identificação do guarda-corpo (localização do mesmo): Existem guarda-corpo em todas as escadas, rampas e áreas de risco de queda.

Há anomalias neste guarda-corpo? Não

ESPAÇOS PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS

Em todo o estádio existem espaços para PCR? Sim

Existem espaços demarcados para acomodação no setor sul, pois existe acesso e espaço adequado.

Em que setores há espaços reservados para PCR? Existe área reservada para PCR na arquibancada Sul Tobogã e no Setor Leste Cadeiras.

Neste setor quantos são os espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.)?

20 lugares.

ASSENTOS PARA PESSOA OBESA (PO)



Em todo o estádio, há assentos reservados para Pessoa Obesa? Sim, no setor de cadeiras leste existe um total de 10 assentos dedicados para a pessoa obesa, nos demais setores, apesar de não haver demarcação, qualquer pessoa obesa pode sentar-se, pois os assentos são arquibancadas de concreto ou foram construídas diretamente sobre o terreno.

SINALIZAÇÃO DAS CIRCULAÇÕES DE ACESSO A ESPAÇOS PREFERENCIAIS

Há falha de sinalização nas circulações de acesso aos assentos/espacos preferenciais?
Não

SANITÁRIOS

Em todo o estádio há sanitários acessíveis? Sim

Quantos são os sanitários acessíveis? Existe um total de 8 sanitários acessíveis.

7.9 CONFORTO

O estádio possui estacionamento para o torcedor? Sim

O estádio possui estacionamento para as equipes (Mandante e Visitante)? Sim

O estádio possui estacionamento para arbitragem? Sim

O estádio possui estacionamento para caminhões e/ou ônibus da imprensa? Sim

O estádio dispõe de uma equipe para auxiliar os torcedores antes, durante e após o jogo?

Não

O estádio possui sistema de som? Sim

O estádio possui um sistema de informação visual e/ou sonora de contagem simultânea de acesso ao estádio, junto às bilheterias? Sim

Há vestiários para equipe mandante? Sim

Há vestiários para equipe visitante? Sim

Há vestiários para arbitragem? Sim

Há cabines de rádio? Sim

Há espaço para os meios de comunicação no entorno do gramado? Sim

O gramado apresenta alguma anomalia? Não

O estádio possui cobertura? Sim, mas apenas no setor de cadeiras leste

Há bebedouros no estádio? Sim



No estádio há serviço de vendas de bebidas/alimentos? Sim

Existe algum tipo de assento no estádio? Existem assentos no setor de cadeiras leste, no total de 4757 assentos, e na área da tribuna de honra, no total para 221 pessoas sentadas.

A visão do campo de jogo apresenta alguma anomalia? Não

8- ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Durante a vistoria técnica, foram solicitadas as documentações para fundamentar o Laudo Técnico e atestar que a edificação está em pleno e correto funcionamento conforme determina as leis e normas vigentes.

Os documentos apresentados serão descritos na tabela abaixo:

DOCUMENTO	APRESENTADO	DATA DE VALIDADE
Alvará de Construção	Sim	N/A
Alvará de Funcionamento	Sim	23/02/2024
Alvará Sanitário	Sim	31/12/2023
Cercon	Sim	01/03/2024
Licença Ambiental	Sim	25/08/2024
Projeto de Arquitetura	Sim	N/A
Projeto Estrutural	Sim	N/A
Projeto Elétrico e SPDA	Sim	N/A
ART Elevador	Sim	N/A
Termo de Entrega do Elevador	Sim	N/A
Manual do Usuário do Elevador	Sim	N/A
Contrato de Prestação de Serviços do Elevador	Sim	N/A
Laudo de Estabilidade Estrutural	Sim	N/A
Parecer Técnico de Validação da Estrutura da Arquibancada Leste	Sim	N/A



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Laudo de Higienização de Caixa D'água	Sim	01/05/2024
Laudo de Controle e Pragas Urbanas	Sim	01/05/2024
PMOC – Ar Condicionado	Sim	04/12/2024
Plano de Abandono do Estádio	Sim	N/A
Atestado de Brigada de Contra Incêndio	Sim	N/A
Check List de Manutenção Predial	Sim	N/A
ART de Manutenções: Gerador, Tendas, Vidro, SPDA	Sim	N/A
Notas Fiscais dos Extintores	Sim	N/A



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

9- REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto 1 – Arquibancada Sul – Tobogã Força



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 2 – Acesso a Banheiros, Bar, Espaço Mulher, Delegacia, Arquibancada Sul, Bebedouros.



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 3 - Acesso a Entrada – Tobogã Força



Foto 4 – Bilheteria Tobogã Força



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 5 – Arquibancada Oeste - Tribuna



Foto 6 – Banco de Reservas e Arquibancada Oeste – Torcedores Visitantes



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 7 – Entrada de Torcedores Visitantes – Bilheteria Portão 03



Foto 8 – Arquibancada Cadeiras Leste



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 9 – Sala de Imprensa



Foto 10 - Arquibancada



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Foto 11 – Reservatório de Água Potável



Foto 12– Transformador Elétrico



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS

ITEM 1

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS IDENTIFICADAS

PARECER TÉCNICO



Foto 1 – Fissuras no Piso – Rampa de Acesso dos torcedores locais




Foto 2 – Vidro Desalinhado



Foto 3 e 4 – Manchas de Infiltração nas vigas pré-moldadas Arquibancada Leste



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE





Foto 5 – Água empoçada próximo a escada da Arquibancada Leste





GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



Fotos 6, 7, 8 e 9 – Juntas de Dilatação estão com desgaste excessivo.




**GOIÁS
ESPORTE
CLUBE**

10-CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral o estádio apresenta aspectos positivos e sua funcionalidade, acessibilidade e conforto estão de acordo com as leis e normas vigentes.

Os sistemas de Juntas de Dilatação necessitam de uma atenção especial e sua manutenção deve-se estar conforme determina o plano de manutenção da edificação.

Após a vistoria técnica segue avaliação do Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista:

Condições de Funcionamento Geral do Estádio – Engenheiro Civil	
	APROVADO
	APROVADO COM RESSALVAS
	REPROVADO
Condições de Funcionamento Geral do Estádio – Engenheiro Eletricista	
	APROVADO
	APROVADO COM RESSALVAS
	REPROVADO
Condições de Funcionamento Geral do Estádio – Acessibilidade	
	APROVADO
	APROVADO COM RESSALVAS
	REPROVADO
Condições de Funcionamento Geral do Estádio – Conforto	
	APROVADO
	APROVADO COM RESSALVAS
	REPROVADO



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

Data de Emissão do Laudo Técnico: 22 de Dezembro de 2023

Data de Validade do Laudo Técnico: 21 de Dezembro de 2025

Assinatura:

DocuSigned by:

Bruno Souza

C009C19D789D4EE...

Nome do Profissional: Bruno dos Anjos Souza
Engenheiro Civil
Especialista em Avaliações e Perícias da Engenharia
Crea: 1018283374D-GO
E-mail: souzaoliveiraengenharia@outlook.com
Contato: (62) 99867-7980



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

11-ANEXOS

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Engenheiro Civil

DocuSign Envelope ID: 28840EF9-2B5A-4763-BB7D-9EAE66BE25B3

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009




Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230330858

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020230328690

1. Responsável Técnico	
BRUNO DOS ANJOS SOUZA	RNP: 1018283374
Título profissional: Engenheiro Civil,	Registro: 1018283374D-GO
2. Dados do Contrato	
Contratante: GOIÁS ESPORTE CLUBE	CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80
Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Nº 721	Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823-030
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento:	Cidade: Goiânia-GO
E-Mail: nabi.curi@goiasec.com.br	Fone: (62)996801923
Contrato: 0 Celebrado em: 18/12/2023	Valor Obra/Serviço R\$: 7.350,00
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
3. Dados da Obra/Serviço	
Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Nº 721	Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823-030
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento:	Cidade: Goiânia-GO
Data de Início: 18/12/2023 Previsão término: 29/12/2023	Coordenadas Geográficas: -16,7102048,-49,2564248
Finalidade: Comercial	Proprietário(a): GOIÁS ESPORTE CLUBE
E-Mail: nabi.curi@goiasec.com.br	CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80
	Fone: (62) 996801923 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado
4. Atividade Técnica	
ATUACAO	Quantidade Unidade
LAUDO TECNICO ESTADIO	18.997,79 METROS QUADRADOS
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>	
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>	
5. Observações	
Elaboração de Laudo Técnico.	
6. Declarações	
Acessibilidade: Não; Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
_____ de 29/12/2023	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO, O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
Local _____ Data _____	
DocuSigned by:  C009C19D789D4EE	
BRUNO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 039.527.481-88	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
GOIÁS ESPORTE CLUBE - CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80	Tel: (62) 3221-6200
Valor da ART: 96,62	Registrada em 29/12/2023
Valor Pago R\$ 0,00	Nosso Numero
Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem
Não possui CAT	



**GOIÁS
ESPORTE
CLUBE**

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Engenheiro Eletricista

29/12/2023, 10:18

Anotação de Responsabilidade Técnica ART - Lei 6.496/1977, Res. 1025/2009



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230331173

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico						
LEONARDO PEREIRA SILVA	RNP: 1012496635					
Título profissional: Engenheiro Eletricista,	Registro: 22885/D-GO					
2. Dados do Contrato						
Contratante: GOIÁS ESPORTE CLUBE	CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80					
Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, N° 721	Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823-030					
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: S/C	Cidade: Goiania-GO					
E-Mail: nabi.curi@goiasec.com.br	Fone: (62)99680-1923					
Contrato: 1 Celebrado em: 18/10/2023	Valor Obra/Serviço R\$: 7.350,00					
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado					
3. Dados da Obra/Serviço						
Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, N° 721	Bairro: Setor Bela Vista CEP: 74823-030					
Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: S/C	Cidade: Goiania-GO					
Data de Início: 18/12/2024 Previsão término: 29/12/2023	Coordenadas Geográficas: -16.7102048, -49.2564248					
Finalidade: Comercial						
Proprietário(a): GOIÁS ESPORTE CLUBE	CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80					
E-Mail: nabi.curi@goiasec.com.br	Fone: (62) 99680-1923 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado					
4. Atividade Técnica						
ATUACAO	Quantidade Unidade					
LAUDO TECNICO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA	18.997,79 METROS QUADRADOS					
LAUDO TECNICO SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA	18.997,79 METROS QUADRADOS					
LAUDO TECNICO ATERRAMENTO	18.997,79 METROS QUADRADOS					
<i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i>						
<i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>						
6. Declarações						
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.						
7. Entidade de Classe	9. Informações					
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.					
8. Assinaturas						
Declaro serem verdadeiras as informações acima						
Local _____ de _____ Data _____						
						
LEONARDO PEREIRA SILVA - CPF: 016.601.801-55						
GOIÁS ESPORTE CLUBE - CPF/CNPJ: 01.665.256/0001-80	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 					
Valor da ART: 96,62	Registrada em: 28/12/2023	Valor Pago: R\$ 96,62	Nosso Numero: 28320690123325400	Situação: Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PRÓVISÓRIO



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA FUNCIONAMENTO nº 06220/2023

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social GOIAS ESPORTE CLUBE
Nome Fantasia GOIAS ESPORTE CLUBE
CPF/CNPJ 01665256000180 **Inscrição Municipal** 937150
Endereço AV EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU N. 721 QD- AREALT- AREA C AVENIDA 85 SET BELA VISTA
Atividade(s) Prestacional,
CNAE(s) 931230001 - Clubes de futebol profissional
 931230000 - Clubes sociais, esportivos e similares
 931910100 - Produção e promoção de eventos esportivos

Horário de Funcionamento Licenciado: Dias Úteis: 08:00:00 as 08:00:00
 Sábados: 08:00:00 as 08:00:00
 Domingos: 08:00:00 as 08:00:00
 Feriados: 08:00:00 as 08:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 33038

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida 2500 m2
 Quantidade de vagas de estacionamento exigida 196 vagas

Observações

Esta Autorização Provisória foi emitida baseada em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, esta Autorização será considerada nula de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas municipais, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).

Após o vencimento da presente Autorização sem a obtenção do Alvará de Localização e Funcionamento as atividades deverão ser obrigatoriamente suspensas ou encerradas até o licenciamento.

Esta Autorização deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: r23VOOmA

Emissão: 23/11/2023 09:23:59 Pedido : 2221 OS : 110106



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Validade: 90 (noventa) dias improrrogáveis a partir da emissão.



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

CERCON



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
39529/23

Razão Social GOIÁS ESPORTE CLUBE	CNPJ/CPF CNPJ: 01.665.256/0001-80		
Nome Fantasia GOIÁS ESPORTE CLUBE	Fone (62)39467435		
Finalidade FUNCIONAMENTO	Número CBMGO 2459113872	Projeto Aprovado 7645/22	CNAE 9312300

Endereço
AVENIDA EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU, QD.:AREA LT.:AREA, Nº 721, SETOR BELA VISTA,
GOIÂNIA, 74823030

Ocupação/Us Local de reunião de público	Divisão F-11	Descrição clubes sociais, esportivos e similares
---	------------------------	--

CNAE Secundário NÃO INFORMADO	Divisão NÃO INFORMADO	Descrição CNAE Secundário NÃO INFORMADO
---	---------------------------------	---

Carga de Incêndio 600.0 MJ/m ²	Área 18997.79 m ²	Altura menor que ou igual 6 metros	Risco MÉDIO
---	--	--	-----------------------

Quartel Responsável COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS	Data de emissão 09/03/2023	Data de validade 01/03/2024
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Observação:

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA FIXO E MÓVEL. LOTAÇÃO MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO: 14.525 EXPECTADORES, SENDO 12.525 PESSOAS + 2.000 PÚBLICO FLUTUANTE.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

E responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

Código de controle do CERCON: 47e73c995c02

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 9 de março de 2023.

EMERGÊNCIA
LIGUE
193

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

ALVARÁ SANITÁRIO



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ALVARÁ SANITÁRIO Nº 309686

VALIDADE ATÉ : 31/12/2023

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa:

Razão Social GOIÁS ESPORTE CLUBE
Denominação
CPF/CNPJ 01665256000261 Inscrição Municipal 4793031
Endereço AV IPANEMA N. 200 QD- CH LT- AREA JD ATLANTICO
Atividade(s) 9312300 - 1 - CLUBE RECREATIVO COM 3 OU MAIS SERVIÇOS.

Sob a responsabilidade técnica de:

Tendo como representante legal :

PAULO ROGERIO DE CARVALHO PINHEIRO

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2023.

Goiânia, 6 de janeiro de 2023.

Observações

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: d8KAep5Z

Pedido : 95002

Pedro Guilherme Gioia de Moraes

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

LICENÇA AMBIENTAL



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Agência Municipal do Meio Ambiente

PROCESSO N.º 73771864

LICENÇA N.º 255/2020

A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – AMMA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar n.º 276 de 03 de Junho de 2015, concede a presente **LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO** ao empreendimento e à atividade abaixo discriminada, nas condições especificadas.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

1.1-Razão Social: GOIÁS ESPORTE CLUBE.

1.2-CNPJ: 01.665.256/0001-80

1.3-CAE: 931.230-0

1.4-Nome Fantasia: *****.

1.5-Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Quadra s/n, Lote s/n, Número 721, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO.

2 – CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE LICENCIADA

2.1-Atividade Licenciada: Clubes sociais esportivos e similares; Gestão e instalações de esportes; Produção e promoção de eventos esportivos; Lanchonetes, casas de chás, de sucos e similares (exclusivamente para o público interno em dias de eventos); Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem intretimento (exclusivamente para o público internos em dias de eventos); Comércio varejista de artigos esportivos (exclusivamente da bandeira do clube); outros alojamentos não especificados anteriormente (exclusivamente para a concentração do time), e produção e promoção de eventos esportivos (do próprio clube).

2.2-Endereço: Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, Quadra s/n, Lote s/n, Número 721, Setor Pedro Ludovico, Goiânia-GO.

2.3-Área do Empreendimento: Área total terreno é de 65.368m², e área total edificada é de 15.005,58m², dividido em 1.481,60m² de subsolo, 6.617,23m² de terreno e 6.906,75m² de pavimento superior (1º pavimento).

3 – EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

3.1 – A presente LICENÇA está sendo concedida com base nas informações constantes do processo, principalmente no **Parecer Técnico n.º 1075/2020 – GERLQA, às fls. 180/182verso**, parte integrante desta, e não dispensa e nem substitui outros alvarás e ou certidões exigidas pela Legislação Federal, Estadual e/ou Municipal;

3.2 – A emissão desta fundamenta-se na análise dos documentos, estudos e projetos apresentados pelo requerente, sendo que o empreendedor e o responsável técnico respondem solidariamente, pela veracidade das informações trazidas aos autos, devendo ambos arcar com todos os ônus decorrentes nas esferas administrativa, cível e penal;



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Agência Municipal do Meio Ambiente

3.3 – Todas as fontes potencialmente poluidoras sejam atmosférica, sonora, hídrica e vibrações deverão ser mantidas dentro dos níveis estabelecidos pela Legislação Ambiental;

3.4 – A AMMA reserva-se o direito de revogar a referida licença no caso de descumprimento das condicionantes e das medidas compensatórias contidas nesta ou de qualquer dispositivo da Legislação Ambiental vigente, assim como no caso de constatação de omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a expedição da presente licença;

3.5 – Deverão ser adotadas medidas preventivas e, quando necessário, corretivos que colaborem com o Projeto de Combate ao mosquito “Aedes Aegypti”, transmissor da Dengue;

3.6 – A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, ficando esta prorrogada até a manifestação definitiva deste órgão;

3.7 – Esta Licença Ambiental de Operação é válida por 04 (quatro) anos, contados a partir da data de sua expedição.

4 – VALIDADE DA PRESENTE LICENÇA: 25/08/2024.

Goiânia, 25 de agosto de 2020

Thais Santos de Andrade
Chefe da Advocacia Setorial da AMMA

Gilberto Martins Marques Neto
Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

LAUDO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - LAUDO TÉCNICO

DESPRAG DEDETIZADORA	(62) 3259-7566	visite nosso site www.desprag.com.br contato@desprag.com.br	N° 40657	
	8284-0100			
Alvará Sanitário n° 263857		Lic. Ambiental n° 421/2020		

DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP

CRBio PJ n°: 000487-04/2015

CNPJ: 03.883.919/0001-69 INS. MUN.: 168 234-2

RUA C-155 QD: 345 LT: 22 JARDIM AMÉRICA CEP.: 74275-150 - GOIÂNIA - GOIÁS

Jurídica Física Contrato

Nome do Cliente: 4791 GOIÁS ESPORTE CLUBE

CNPJ/CPF: 01.665.256/0001-80

Telefone: (62) 3946-7451

(62) 99234-1081 **Data:** 01/11/2023 **Horário:** 09:00

N° 721

Endereço: AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU

Setor: SETOR BELA VISTA

Município: GOIANIA - GO

UF: GO - GOIÁS

SERVIÇOS:

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESENTUPIMENTOS

PRODUTO UTILIZADO:

GRUPO QUIMICO DO PRODUTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SÓDIO

DOSAGEM: 0,02%

NOME E CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO:

Substância: Hipoclorito de Sódio

Nome químico comum ou nome genérico: Água Sanitária, Água de Javel ou Branqueador doméstico.

PRAGAS ALVO:

BARATAS AEDES AEGYPTI RATOS CUPINS FORMIGAS ESCORPIÕES CARRAPATOS
 PULGAS MARIMBONDOS POMBOS LAGARTAS TRAÇAS ARANHAS CARAMUJO
 IMUNIZAÇÃO DEST. ESGOTO COUCHONILHA PULGÃO LIMP. RALOS LIMP. CX. GORDURA LIMP. DE CALHAS

SISTEMA DE APLICAÇÃO:

SPRAY GEL ISCAS FOG / UBV TERMONEBULIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO

NÃO DEIXAR EXPOSTOS ALIMENTOS NA DATA DA DESINFESTAÇÃO; LAVAR TODOS OS UTENSÍLIOS (PANELAS, TALHERES, PRATOS E OUTROS); LIMPAR SUPERFÍCIES EXPOSTAS EM MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS UTILIZANDO PANO ÚMIDO, COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO; DEIXAR O AMBIENTE ABERTO PARA AREJAR POR PELO MENOS 02 (DUAS) HORAS ANTES DE OCUPAR; EVITAR PERMANECER NOS AMBIENTES FECHADOS ANTES DO PERÍODO RECOMENDADO EM CASO DE SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO PROCURE O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS APRESENTANDO ESTE COMPROVANTE! AS APLICAÇÕES FORAM FEITAS POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, CAPACITADOS E TREINADOS PARA ESSA FINALIDADE.

VALOR DOS SERVIÇOS

CONTATO RESPONSÁVEL: JOAQUIM LEAL - COMPRAS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / GARANTIA: 01/05/2024

LOCAL DE APLICAÇÃO:

HIGIENIZAÇÃO DA CAIXAS DAGUA E RESERVATORIOS.

Associado:



JARDEL/MAICON

Assinatura do Usuário

Fabiano Alencar de Camargo

Técnico Operacional em Controle de Pragas



GOIÁS
ESPORTE
CLUBE

LAUDO DE DEDETIZAÇÃO

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO - LAUDO TÉCNICO

DESPRAG DEDETIZADORA	(62) 3259-7566 8284-0100	visite nosso site www.desprag.com.br contato@desprag.com.br	N° 40658	
	Alvará Sanitário n° 263857	Lic. Ambiental n° 421/2020		

DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP

CRBio PJ nº: 000487-04/2015

CNPJ: 03.883.919/0001-69 INS. MUN.: 168 234-2

RUA C-155 QD: 345 LT: 22 JARDIM AMÉRICA CEP.: 74275-150 - GOIÂNIA - GOIÁS

Jurídica Física Contrato

Nome do Cliente: 4791 GOIÁS ESPORTE CLUBE

CNPJ/CPF: 01.665.256/0001-80

Telefone: (62) 3946-7451

(62) 99234-1081 **Data:** 01/11/2023 **Horário:** 15:00

Endereço: AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU

Nº 721

Setor: SETOR BELA VISTA

Município: GOIANIA - GO

Uf: GO - GOIÁS

SERVIÇOS:

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DESENTUPIAMENTOS

PRODUTO UTILIZADO:

GRUPO QUIMICO DO PRODUTO UTILIZADO: RATICIDA CUMARÍNICOS - XERIFE - GRÃO INTEGRAL DOSAGEM: 2KG

NOME E CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO:
RG. MIN. DA SAÚDE N.3.3428.0006.001-7.

GRUPO QUIMICO DO PRODUTO UTILIZADO: BIFENTRINA FERSOL 100 PM DOSAGEM: 100GR

NOME E CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO:
REG. M.S: 3.1834.0064.001-0

GRUPO QUIMICO DO PRODUTO UTILIZADO: GEL FORMICIDA - FENIL PIRAZOL DOSAGEM: 80GR

NOME E CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO UTILIZADO:
REG. MIN. DA SAÚDE N.3.2690.0005.001-2.

PRAGAS ALVO:

BARATAS AEDES AEGYPTI RATOS CUPINS FORMIGAS ESCORPIÕES CARRAPATOS
 PULGAS MARIMBONDOS POMBOS LAGARTAS TRAÇAS ARANHAS CARAMUJO
 IMUNIZAÇÃO DEST. ESGOTO COUCHONILHA PULGÃO LIMP. RALOS LIMP. CX. GORDURA LIMP. DE CALHAS

SISTEMA DE APLICAÇÃO:

SPRAY GEL ISCAS FOG / UBV TERMONEBULIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO

NÃO DEIXAR EXPOSTOS ALIMENTOS NA DATA DA DESINFESTAÇÃO; LAVAR TODOS OS UTENSÍLIOS (PANELAS, TALHERES, PRATOS E OUTROS); LIMPAR SUPERFÍCIES EXPOSTAS EM MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS UTILIZANDO PANO ÚMIDO, COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO; DEIXAR O AMBIENTE ABERTO PARA AREJAR POR PELO MENOS 02 (DUAS) HORAS ANTES DE OCUPAR; EVITAR PERMANECER NOS AMBIENTES FECHADOS ANTES DO PERÍODO RECOMENDADO EM CASO DE SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO PROCURE O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS APRESENTANDO ESTE COMPROVANTE! AS APLICAÇÕES FORAM FEITAS POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS, CAPACITADOS E TREINADOS PARA ESSA FINALIDADE.

VALOR DOS SERVIÇOS

CONTATO RESPONSÁVEL: JOAQUIM LEAL - COMPRAS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA / GARANTIA: 01/05/2024

LOCAL DE APLICAÇÃO:

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE.

Associado:



RAIMUNDO/ADNILSON

Assinatura do Usuário

Fabiano Almeida de Camargo

Técnico Operacional em Controle de Pragas