



ESTADO DE GOIÁS  
POLÍCIA MILITAR  
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

### LAUDO DE SEGURANÇA

## LAUDO DE SEGURANÇA BÁSICO

Nome Oficial: Estadio Onésio Brasileiro Alvarenga	
Apelido: OBA	
Endereço Completo: Rua 256, Setor Leste Universitário	
Cidade: Goiânia	Nº: 354
Estado: Goiás	CEP: 74.610-200
Site: <a href="http://www.vilanovafc.com.br">www.vilanovafc.com.br</a>	Telefone: 62 9 8127-6969
Modelo de Negócio:  Público ( ) Privado ( X ) PPP ( ) Concessão ( )	
Cessionário:	
E-mail:	Telefone:
Gestor do estádio: Hugo Jorge Bravo de Carvalho	
E-mail: <a href="mailto:hugovilanova@gmail.com">hugovilanova@gmail.com</a>	Telefone: 62 9 8309-3244
Cargo: Presidente do Clube	
<b>CLUBE (S) USUÁRIO (S)</b>	
Clube: Vila Nova Futebol Clube	
E-mail: <a href="mailto:adm@vilanovafc.com.br">adm@vilanovafc.com.br</a>	Telefone: 62 3091-3595

Site: [www.vilanovafc.com.br](http://www.vilanovafc.com.br)

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Vila Nova Futebol Clube

Nome: Aline Alves de Lima

Telefone: 62 9 9125-3930

Cargo: Gestora Administrativa

CPF: 937.463.341-87

E-mail: [adm@vilanovafc.com.br](mailto:adm@vilanovafc.com.br)

## VISTORIA

Data: 21/02/2025

Hora: 16:00

## INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1.

### DOCUMENTAÇÃO:

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?

SIM ( X )	NÃO ( )						
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?							
SIM ( )	NÃO ( X )						
1.7 Foi apresentado o AVCB?							
SIM ( X )	NÃO ( )						
1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?							
SIM ( X )	NÃO ( )						
2.							
<b>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</b>							
2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.							
20							
2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.							
80							
3.							
<b>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</b>							
3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Órgão</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Capacidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Corpo de Bombeiros Militar</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Polícia Militar</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10.000</td> </tr> </tbody> </table>		Órgão	Capacidade	Corpo de Bombeiros Militar	10.000	Polícia Militar	10.000
Órgão	Capacidade						
Corpo de Bombeiros Militar	10.000						
Polícia Militar	10.000						

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM ( X )	NÃO ( )
-----------	---------

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

03

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

01

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM ( X )	NÃO ( )
-----------	---------

3.6 As catracas são:

( ) Simples

( X ) Eletrônicas

( X ) Removíveis

( X ) Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ( X )	NÃO ( )
-----------	---------

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ( X )	NÃO ( )
-----------	---------

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

**Obs.:** No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM ( X )	NÃO ( )
-----------	---------

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
01 (Sócios)	1.200	3	1/400

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
02 (Geral)	7.800	13	1/600
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
03 (Visitantes)	1.000	2	1/500
<b>Total de Portões</b>	<b>Lotação Total</b>	<b>Total de Catracas</b>	<b>Proporção Final</b>
03	10.000	18	1/556

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM ( X )  NÃO ( )

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- Revista Manual
- Detector de Metais Fixo
- Detector de Metais Portátil
- Raio x
- Detector de Metais Fixo
- Reconhecimento por Biometria
- Reconhecimento Facial
- Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- Delegação Local
- Delegação Visitante
- Árbitros
- Autoridades
- Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- |                                 |
|---------------------------------|
| ( X ) Túnel Fixo                |
| ( ) Túnel Retrátil              |
| ( ) Túnel Inflável              |
| ( ) Não possui nenhuma proteção |

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

- |           |         |
|-----------|---------|
| SIM ( X ) | NÃO ( ) |
|-----------|---------|

4.

**CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:**

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

- |           |         |
|-----------|---------|
| SIM ( X ) | NÃO ( ) |
|-----------|---------|

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

- |         |           |
|---------|-----------|
| SIM ( ) | NÃO ( X ) |
|---------|-----------|

4.3 Quantas câmeras?

- ( ) Câmeras móveis – Quantidade? \_\_\_\_\_
- ( ) Câmeras fixas – Quantidade? \_\_\_\_\_

4.4 O Estádio possui sistema de som?

- |           |         |
|-----------|---------|
| SIM ( X ) | NÃO ( ) |
|-----------|---------|

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

- |         |           |
|---------|-----------|
| SIM ( ) | NÃO ( X ) |
|---------|-----------|

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

- |           |         |
|-----------|---------|
| SIM ( X ) | NÃO ( ) |
|-----------|---------|

5.

**INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:**

5.1 Os assentos são numerados:

( ) Na totalidade

( ) Parcialmente – Inserir percentual numerado: \_\_\_\_\_

( X ) Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

( X ) Atletas (Banco de Reservas)

( X ) Comissão Técnica

( X ) Árbitros

**6.**

**ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:**

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM ( X )

NÃO ( )

**DIAGNÓSTICO**

Restrição 1: Há um prédio em anexo que não faz parte do estádio.

Providências: Não poderá haver presença de público para esse local.

Prazo: Sem prazo

Fotos:



## DIAGNÓSTICO

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Aprovado                            | ( X ) |
| Aprovado com Restrição <sup>2</sup> | ( )   |
| Reprovado                           | ( )   |

<sup>2</sup> Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

## OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estádio possui 18 (dezoito) catracas, sendo 03 (três) no setor A - Sócios, 13 (treze) no setor B - Geral para o time mandante e 02 (duas) no setor C - Visitante.

O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.

Existe um prédio em anexo ao estádio que é utilizado pela escolinha de futebol do Vila Nova, o qual nos dias de jogos não poderá haver presença de expectadores, pois tal estrutura não entrou na contagem de público do estádio.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Policia Militar.

## RESPONSÁVEIS

Nome: Rodrigo Soares de Barros

Posto/Graduação: 2º Sargento PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE

### VIGÊNCIA

Data de emissão: 24/02/2025

Prazo de validade: 06/12/2025

GOIANIA - GO, aos 26 dias do mês de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SOARES DE BARROS, Auxiliar de Seção**, em 24/02/2025, às 15:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 24/02/2025, às 15:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **71133225** e o código CRC **F325F723**.



Referência: Processo nº 202500002026625



SEI 71133225