



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

LAUDO DE SEGURANÇA



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
COMANDO DE MISSÕES ESPECIAIS
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS



LAUDO DE SEGURANÇA BÁSICO

Nome Oficial: Centro Esportivo João Vilela

Apelido:

Endereço Completo: Rua da Feira, Nº 54, Centro

Cidade: Morrinhos	Nº: s/n
Estado: Goiás	CEP: 75.650-000
Site:	Telefone: (64) 3417-2079

Modelo de Negócio:

Público (X) Privado () PPP () Concessão ()

Gestor do estádio: Leandro Nato Machado

E-mail: leandronatomachado@outlook.com	Telefone: 64 9 9278-8276
--	--------------------------

Cargo: Superintendente de Esporte e Lazer

CLUBE (S) USUÁRIO (S)

Clube: Morrinhos Futebol Clube

E-mail:	Telefone: 64 3417-2079
---------	------------------------

Site:

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Morrinhos Futebol Clube

Nome: Leandro Nato Machado	Telefone: 64 9 9278-8276
----------------------------	--------------------------

Cargo: Superintendente de Esporte e Lazer

CPF: 722.409.891-49

E-mail: leandronatomachado@outlook.com

VISTORIA

Data: 22/05/2025

Hora: 14:10

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1) DOCUMENTAÇÃO:

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1.7 Foi apresentado o AVCB?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

12

2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.

20

1) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.

Órgão	Capacidade

Corpo de Bombeiros Militar	4.089
Polícia Militar	3.300

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

02

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.6 As catracas são:

- (X) Simples
- () Eletrônicas
- (X) Removíveis
- (X) Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
01	2.640	04	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
02	660	01	1/660
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	3.300	05	1/660

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- (X) Revista Manual
- () Detector de Metais Fixo
- (X) Detector de Metais Portátil
- () Raio x
- () Detector de Metais Fixo
- () Reconhecimento por Biometria
- () Reconhecimento Facial
- () Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- (X) Delegação Local
- (X) Delegação Visitante
- (X) Árbitros
- (X) Autoridades
- (X) Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- (X) Túnel Fixo
- () Túnel Retrátil
- () Túnel Inflável
- () Não possui nenhuma proteção

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (X)	NÃO (X)
-----------	-----------

4.3 Quantas câmeras?

- () Câmeras móveis – Quantidade?
- (X) Câmeras fixas – Quantidade? 12

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:

5.1 Os assentos são numerados:

- () Na totalidade
() Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____
(X) Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

- (X) Atletas (Banco de Reservas)
(X) Comissão Técnica
() Arbitros

1) ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

DIAGNÓSTICO

Restrição 1:

Providências:

Prazo:

Fotos:

DIAGNÓSTICO

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| Aprovado | (X) |
| Aprovado com Restrição ² | () |
| Reprovado | () |

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estádio possui 05 (cinco) catracas, sendo 04 (quatro) para o time mandante e 01 (uma) para o time visitante.

O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.

O Sistema de som que o estádio dispõe é instalado nos dias de jogos e são moveis.

O local de denúncia para registro em casos de violência é feito na sala da Polícia Militar.

Os árbitros dispõe somente de vestiários e túnel de acesso ao gramado protegido. Não existe local de permanência com cobertura dentro do gramado destinado aos árbitros.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Policia Militar.

RESPONSÁVEIS

Nome: Rodrigo Soares de Barros

Posto/Graduação: 2º Sargento PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

VIGÊNCIA

Data de emissão: 23/05/2025

Prazo de validade: 11/12/2025

/



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SOARES DE BARROS, Auxiliar de Seção**, em 23/05/2025, às 10:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 23/05/2025, às 11:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **74849321** e o código CRC **98E148B4**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP 74805-100 -
(62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202500002066363



SEI 74849321