



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

LAUDO DE SEGURANÇA

BÁSICO

Nome Oficial: Estádio Aníbal Batista de Toledo	
Apelido:	
Endereço Completo: Rua 11 de Maio, Setor Central	
Cidade: Aparecida de Goiânia	Nº: S/Nº
Estado: Goiás	CEP: 74.980-460
Site:	Telefone: (62) 3245-6506
Modelo de Negócio: <input checked="" type="checkbox"/> Público (X) <input type="checkbox"/> Privado () <input type="checkbox"/> PPP () <input type="checkbox"/> Concessão ()	
Gestor do estádio: Ageu da Rocha Pereira	
E-mail: ageurp@gmail.com	Telefone: 62 99668-9286
Cargo: Chefe do estádio	
CLUBE (S) USUÁRIO (S)	
Clube: Associação Atlética Aparecidense	
E-mail: go.aparecidense@fgf.esp.br	Telefone: 62 9 8414-0744
Site:	
Clube: Aparecida Esporte Clube	

E-mail:	Telefone:
Site:	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Entidade: Associação Atlética Aparecidense	
Nome: Franklin Lima do Lago	Telefone: 62 9 8414-0744
Cargo: Gestor do clube	
CPF: 514.857.453-49	
E-mail: go.aparecidense@fgf.esp.br	
VISTORIA	
Data: 07/01/2026	Hora: 14:30
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1) DOCUMENTAÇÃO:	
1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (<input type="checkbox"/>)	NÃO (<input checked="" type="checkbox"/>)
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (<input checked="" type="checkbox"/>)	NÃO (<input type="checkbox"/>)

1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM ()	NÃO (X)
----------------	------------------

1.7 Foi apresentado o AVCB?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

2) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

20

2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

30

3) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:**3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.**

Órgão	Capacidade
Corpo de Bombeiros Militar	6.277
Polícia Militar	2.640

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

2

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

5

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?**SIM (X)****NÃO ()****3.6 As catracas são:** Simples Eletrônicas Removíveis Próprias**3.7 As catracas são regularmente aferidas?****SIM (X)****NÃO ()****3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?****SIM (X)****NÃO ()****3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?**

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM ()**NÃO (X)****3.10 Relação apresentada**

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
1 (Visitante)	1.320	2	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
2 (Mandante)	1.320	2	1/660
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
2	2.640	4	1/660

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

- (X) Revista Manual**
- () Detector de Metais Fixo**
- () Detector de Metais Portátil**
- () Raio x**
- () Detector de Metais Fixo**
- () Reconhecimento por Biometria**
- (X) Reconhecimento Facial**
- (X) Relação Nominal dos vetados**

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- (X) Delegação Local**
- (X) Delegação Visitante**
- (X) Árbitros**
- (X) Autoridades**
- (X) Imprensa**

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- () Túnel Fixo**
- () Túnel Retrátil**
- () Túnel Inflável**
- (X) Não possui nenhuma proteção**

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

4) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

4.3 Quantas câmeras?

- () Câmeras móveis – Quantidade?
 Câmeras fixas – Quantidade? 04

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

5) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:

5.1 Os assentos são numerados:

- () Na totalidade
 () Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____
 Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

- Atletas (Banco de Reservas)
 Comissão Técnica
 Árbitros

6) ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
DIAGNÓSTICO	
Restrição 1:	
Providências:	
Prazo:	
Fotos:	
DIAGNÓSTICO	
Aprovado	(X)
Aprovado com Restrição ²	()
Reprovado	()
<p>² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.</p>	
OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS	
<p>O estádio possui 04 (oito) catracas, sendo 02 (duas) para o time mandante e 02 (duas) para o time visitante.</p>	
<p>O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.</p>	
<p>A capacidade de público do estádio liberada pelo Corpo de Bombeiros Militar é de 6.277 (seis mil, duzentos e setenta e sete) pessoas. No entanto, o estádio teve sua capacidade reduzida para 2.640 (duas mil, seiscentas e quarenta) pessoas. <u>Conforme o Documento 1 da Portaria 55/2023 do Ministério do Esporte, onde, a proporção para o acesso do público a praça desportiva é de 01 (uma) catraca para cada 660 (seiscentos e sessenta) pessoas.</u></p>	
<p>O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Policia Militar.</p>	
RESPONSÁVEIS	
Nome: Johnathan Alves De Souza	
Posto/Graduação: 3º Sargento PM	
Função: Vistoriador	
Nome: Alex de Siqueira	

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE

VIGÊNCIA

Data de emissão: 07/01/2026

Prazo de validade: 30/12/2026



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 08/01/2026, às 14:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84687496** e o código CRC **1FF8D2BC**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP
74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202600002001750



SEI 84687496