



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

LAUDO DE VISTORIA Nº 1/2026 - PM/BEPE/CME-13385

LAUDO DE SEGURANÇA

BÁSICO

Nome Oficial: Estádio Luiz Benedito	
Apelido:	
Endereço Completo: Rua Joaquim da Silva Ribeiro, Centro	
Cidade: Ouvidor	Nº: S/Nº
Estado: Goiás	CEP: 75.715-000
Site:	Telefone:
Modelo de Negócio: Público (X) Privado () PPP () Concessão ()	
Gestor do estádio: Marcelo Galdino David de Oliveira	
E-mail: marcelogaldino02@icloud.com	Telefone: 64 9 9624-6430
Cargo: Secretário Municipal de Esportes	
CLUBE (S) USUÁRIO (S)	
Clube: Associação Beneficente e Esportiva Catalana e Ouvidorense - Abecat	
E-mail:	Telefone: 62 9 9982-4476
Site:	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Entidade: Secretaria Municipal de Esportes de Ouvidor	

Nome: Marcelo Galdino David de Oliveira	Telefone: 64 9 9624-6430
Cargo: Secretário Municipal de Esportes	
CPF: 003.287.221-62	
E-mail: marcelogaldino02@icloud.com	
VISTORIA	
Data: 05/01/2026	Hora: 09:50
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1)	
DOCUMENTAÇÃO:	
1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM ()	NÃO (X)
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO (X)
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
2)	

PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

04

2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.

04

3)

PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.

Órgão	Capacidade
Corpo de Bombeiros Militar	1.829
Polícia Militar	1.520

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM ()

NÃO (X)

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

03

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()

3.6 As catracas são:

() Simples

Eletrônicas

Removíveis

Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()

NÃO ()

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ()

NÃO ()

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM ()

NÃO ()

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
01 (Mandante)	1.320	02	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
02 (Visitante)	200	01	1/200
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	1.520	03	1/507

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM ()

NÃO ()

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

Revista Manual

- Detector de Metais Fixo
- Detector de Metais Portátil
- Raio x
- Detector de Metais Fixo
- Reconhecimento por Biometria
- Reconhecimento Facial
- Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- Delegação Local
- Delegação Visitante
- Árbitros
- Autoridades
- Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- Túnel Fixo
- Túnel Retrátil
- Túnel Inflável
- Não possui nenhuma proteção

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM ()

NÃO ()

4)

CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM ()

NÃO ()

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM ()

NÃO ()

4.3 Quantas câmeras?	
<input type="checkbox"/> Câmeras móveis – Quantidade? _____ <input type="checkbox"/> Câmeras fixas – Quantidade? _____	
4.4 O Estádio possui sistema de som?	
SIM (X)	NÃO ()
4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)
4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM ()	NÃO (X)
<p>5)</p> <p style="text-align: center;">INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:</p>	
5.1 Os assentos são numerados:	
<input type="checkbox"/> Na totalidade <input type="checkbox"/> Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Não são numerados	
5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
<input checked="" type="checkbox"/> Atletas (Banco de Reservas) <input checked="" type="checkbox"/> Comissão Técnica <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros	
<p>6)</p> <p style="text-align: center;">ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:</p>	
6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()

DIAGNÓSTICO

Restrição 1:

Providências:

Prazo:

Fotos:

DIAGNÓSTICO

Aprovado (X)

Aprovado com Restrição² ()

Reprovado ()

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estádio possui 03 (três) catracas, sendo 02 (duas) para o time mandante e 01 (uma) para o time visitante.

A capacidade de público do estádio, conforme liberada pelo Corpo de Bombeiros Militar, é de 1.935 (um mil, novecentos e trinta e cinco) pessoas. No entanto, essa capacidade foi reduzida para **1.520 (um mil, quinhentos e vinte)** pessoas, de acordo com o Documento 1 da Portaria 20/2023 do Ministério do Esporte. A redução considera a proporção estabelecida para o acesso do público à praça desportiva, que é de 01 (uma) catraca para cada 660 (seiscentos e sessenta) pessoas. Dentro dessa limitação, por questões de segurança, a capacidade do setor destinado à torcida visitante será restrita a **200 (duzentas)** pessoas, uma vez que o espaço disponível não comporta um público maior com a devida segurança.

O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.

Os árbitros dispõem somente de vestiários em uma estrutura no interior da área de jogo. Não existe local de permanência com cobertura dentro do gramado destinado aos árbitros.

O Sistema de som que o estádio dispõe é instalado nos dias de jogos e são moveis.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Polícia Militar.

RESPONSÁVEIS

Nome: Rodrigo Soares de Barros
Posto/Graduação: 2º Sargento PM
Função: Vistoriador
Nome: Alex de Siqueira
Posto/Graduação: Tenente Coronel PM
Função: Comandante do BEPE/CME
VIGÊNCIA
Data de emissão: 18/03/2026
Prazo de validade: 22/12/2026



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SOARES DE BARROS, Auxiliar de Seção**, em 18/03/2026, às 15:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 18/03/2026, às 15:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84610648** e o código CRC **B9029986**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP
74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202600002001725



SEI 84610648